



Omya SAS, Salses  
Chemin du Mas-Fages  
66600 Salses le Chateau  
null

## Relevé de Contrôle / Certificate of Analysis

EN10204 2.2

Produit Product	Durcal 5	Date de départ Ship Date	2022-06-20
		N° d'identification Lot Number	20240
		Véhicule Railcar/Truck	FT852LF

Paramètres Result Name	Norme de référence Test Method	Valeur Result	Unité Unit	Spécification Specification	
				Min	Max
Blancheur Filtre Vert Brightness Ry	DIN 53163	92.43	%	90.50	94.00
Blancheur CIELAB L* Brightness CIELAB L*	ISO 11664-4	96.9		95.5	98.00
CIELAB a* (green/red)	ISO 11664-4	0.7		0.3	1.3
CIELAB b* (blue/yellow)	ISO 11664-4	3.5		2.2	4
Taux d'humidité Moisture Content	ISO 787/2	0.16	%		0.25
Refus en humide à 45µm Residue > 45 µm (325 Mesh)	ISO 787/7	10.667	mg/100g		100
Particle Size Distribution 2 µm	Malvern 2000	21.2	%	18.0	30.0

Les indications données résultent de nos analyses et ne dispensent pas l'acheteur d'un contrôle à la livraison.

The values are the result of our tests and don't release the buyer from his obligations to carry out his own quality check. 2022-06-20



Omya SAS, Salses  
Chemin du Mas-Fages  
66600 Salses le Chateau  
null

## Relevé de Contrôle / Certificate of Analysis

EN10204 2.2

Produit Product	Durcal 5	Date de départ Ship Date	2022-09-12
		N° d'identification Lot Number	20360
		Véhicule Railcar/Truck	BR-401-PT

Paramètres Result Name	Norme de référence Test Method	Valeur Result	Unité Unit	Spécification Specification	
				Min	Max
Blancheur Filtre Vert Brightness Ry	DIN 53163	92.46	%	90.50	94.00
Blancheur CIELAB L* Brightness CIELAB L*	ISO 11664-4	96.9		95.5	98.00
CIELAB a* (green/red)	ISO 11664-4	0.6		0.3	1.3
CIELAB b* (blue/yellow)	ISO 11664-4	3.4		2.2	4
Taux d'humidité Moisture Content	ISO 787/2	0.17	%		0.25
Refus en humide à 45µm Residue > 45 µm (325 Mesh)	ISO 787/7	1.333	mg/100g		100
Particle Size Distribution 2 µm	Malvern 2000	22.1	%	18.0	30.0

Les indications données résultent de nos analyses et ne dispensent pas l'acheteur d'un contrôle à la livraison.

The values are the result of our tests and don't release the buyer from his obligations to carry out his own quality check. 2022-09-12